



Lodi, lì 22 Marzo 2011

Prot. n. 2/I.C.S./2011

Oggetto: interrogazione a risposta scritta – sistema di allarme (sirena) per alluvioni collocato nel sottopasso di via D’Azeglio – Isola Carolina.

Al Sig. Andrea DARDI
Consigliere Comunale del Popolo Della Libertà
S E D E

Con riferimento all’interrogazione, descritta in oggetto, si comunica che il sistema di allarme (sirena) per alluvioni, situato nella località sopra indicata, è stato periodicamente collaudato con cadenza quasi bimestrale dal Tecnico comunale preposto ai servizi di protezione civile .

Nell’ufficio dell’ operatore sopra citato è collegato un apparato informatico che consente di effettuare le c.d. “prove mute” di funzionamento dell’allarme.

Allo stato attuale e da qualche mese circa , lo strumento de quo è scollegato e custodito in un armadio, in quanto il locale ove era posto è oggetto di una complessa opera di ristrutturazione (rifacimento del tetto), che dovrebbe concludersi in breve tempo.

Pertanto, ultimati i lavori, verrà riposizionato e rimesso in funzione.

Vale la pena di anticipare che è in esame la sua sostituzione con altro strumento fornito di tecnologie più avanzate.

L’Assessore
(Umberto Pensa)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umberto Pensa', written over the printed name.


- Sindaco
- P. civ. CC.

17/1/2011



A ss.
Pensò

14 Jim



Gruppo consiliare del Popolo della Libertà
Interrogazione con obbligo di risposta scritta

Lodi, il 17/01/11

Alla cortese attenzione dell'Assessore alla Mobilità Arch. Simone Uggetti

Il sottoscritto intende chiedere all'Amministrazione Comunale, nella veste dell'Assessore alla Mobilità, se il sistema di allarme (sirena) destinato ad avvisare la popolazione in caso di alluvioni posto all'ingresso del sottopasso di Via D'Azeglio-Isola Carolina, viene periodicamente collaudato o meno. Nel caso, da chi viene gestito?

Grazie della cortese attenzione,
Distinti saluti

Il Consigliere Comunale PDL
Andrea Dardi

COMUNE DI LODI
Protocollo Generale
n. 0001799 del 18/01/2011
Cl. 02/03 - 1.1



(foto allegate nella pagina seguente)

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.